



# Rappresentanti per la Sicurezza

Comparto Ministeri

**D.A.P.**

Dg



- Al Sig. Delegato per la Sicurezza sui  
posti di Lavoro  
Dott. Massimo Parisi
  
- Al medico Competente  
Dott. Bandiera
  
- Al RSPP  
Massimo Avallone

## LORO SEDI

E p.c.      Alle OO.SS.  
                 Alle RSU  
                 per il tramite delle relazioni sindacali

Oggetto: Impianto aria condizionata presso la sede Dipartimentale – varie ed eventuali.

In riferimento all'oggetto, si segnala la grave difficoltà nella quale si trova il personale della sede dipartimentale (sede Igo Luigi Daga), in quanto ancora ad oggi è privo di aria condizionata negli uffici.

Da una prima richiesta informale agli uffici preposti a questo servizio, abbiamo appreso che l'aria condizionata sarà attivata il giorno 15 giugno, mantenendo una temperatura che non vada al di sotto dei 25 gradi, ma ad oggi ancora troppi impianti nelle stanze non sono stati cambiati e/o controllati.

In considerazione di quanto esposto, questa RLS, richiede una sollecita verifica di quanto solo informalmente appreso, ed una sollecita attivazione degli impianti di refrigerazione su tutto il palazzo DAP.

Vista l'ondata di caldo torrido si richiede altresì l'attivazione del lavoro agile per i lavoratori che per tipologia e/o servizio possano usufruirne, secondo l'organizzazione del servizio dei sig.ri Dirigenti.

Si segnalano tra le altre cose le gravi difficoltà che i lavoratori della stanza n. 28-piano terra ci hanno evidenziato in quanto RLS, presso tale stanza mancano del tutto gli impianti, si spera in un sollecito intervento, analoga situazione è stata già rappresentata ai preposti in merito alla stanza 400 piano 4° occupata tra l'altro da 2 soggetti fragili.


Si coglie l'occasione per ricordare che in merito alla Legge sulla sicurezza dei lavoratori, tutti i preposti sono responsabili e devono segnalare, qualora necessario, le eventuali difficoltà che i lavoratori, loro collaboratori gerarchicamente "assegnati", possono eventualmente segnalare su questa materia; per questo motivo si richiede al Sig. delegato di voler sensibilizzare tutti i preposti ad attivarsi ricordando il loro ruolo che è di responsabilità penale.

Cogliamo altresì l'occasione per segnalare un problema evidenziato dai lavoratori del laboratorio centrale del DNA (Polo Rebibbia); anche in questo caso si lamenta, tra le altre cose, il non funzionamento dell'aria condizionata e la mancanza di ricircolo di aria, in un ambiente che maggiormente ne ha bisogno, anche perché non vi sono finestre.

A tal proposito questa RLS programmerà a breve un sopralluogo da fare, se possibile, insieme al medico competente dott. Bandiera.

Ricordiamo che siamo in attesa di convocazione per la riunione periodica anche per un primo incontro con i nuovi nominati RLS delle Funzioni Centrali e per una nuova programmazione delle attività relativi alla materia, anche alla luce dei corsi RLS che sono stati già svolti.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza



The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged vertically. The signatures are cursive and appear to be the names of the workers' representatives for safety.